


2 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE



Pour le passage du câble, des réservations ont été prévues.
À l'aide d'une pince, casser au plus proche de l'arrivée du câble.

Points de rupture



4 points de rupture pour passage de câbles.

Acheminer les câbles vers le trou de sortie le plus proche
du point de connexion de l'installation



Brancher la gâche a un transformateur
de 220 / 12 volts AC o DC.

